


Основные мероприятия контрольно-надзорной деятельности,
проведенные на территории
Республики Марий Эл

Продолжается внеплановая выездная проверка готовности дирекции ФГБУ «ГПЗ «Большая Кокшага» к пожароопасному периоду 2023 г. Проведена проверка по выполнению мероприятий по противопожарному обустройству территории Южного лесничества заповедника по маршруту Шаптунга - Шимаево, проверено наличие и исправность пожарного инвентаря и оборудования в ПСПИ на кордоне Шимаево.



Продолжаются 3 внеплановые выездные проверки ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина на объектах капитального строительства: «Обустройство Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти (V этап)», «Обустройство Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти (VII этап)», «Обустройство нагнетательных скважин Ашальчинского месторождения (3 очередь)», работа с природопользователем, изучение проектной документации.

Проведены 5 выездных обследований в рамках исполнения Распоряжения Росприроднадзора от 03.04.2023 № 18-р по проведению мероприятий по контролю (оценки) за экологическим состоянием водных объектов и их зон:

- в г.Козьмодемьянск. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды р. Волга в районе точки сброса с ОСК МУП Водоканал г.Козьмодемьянск, 500м выше и ниже точки сброса.

- г. Волжск. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды р. Волга в районе точки сброса с ОСК ОАО Водоканал, 500м выше и ниже точки сброса.

- г. Волжск. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике

ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды р. Волга в районе точки сброса с ОС АО МЦБК, 500м выше и ниже точки сброса.

- г.Звенигово. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды р. Волга в районе точки сброса с ОСК МУП Водоканал г.Звенигово, 500м выше и ниже точки сброса.

- п. Юрино Юринского района. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» отобраны пробы природной воды р. Волга в районе п. Юрино, 500м выше и ниже населенного пункта.



Завершена внеплановая выездная проверка ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина на объекте капитального строительства: «Реконструкция узла учета на ДНС-3 «Пионер».

В ходе проверки выявлено нарушение п. 9, ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а именно: ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина осуществляет хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте капитального строительства, введенного в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в отсутствие заключения органа федерального государственного экологического надзора. Ведется работа по привлечению юридического лица к административной ответственности по ст.8.1 КоАП РФ.



Проводится выездная оценка в отношении лицензиата

ООО «СоветскКоммунКомплект» на соответствие лицензионным требованиям в части сбора и размещения отходов III-IV класса опасности. Дается оценка документов представленных юридическим лицом, а также имеющихся в распоряжении Управления.